





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Estudo hidroológico, batimetria e levantamento topográfico	
LOCAL: Distrito de Sinimbu, Cataguases-MG	
FOTO 01	FOTO 02
	
Descrição: Ponte apresentada no plano de trabalho 18/04/2022 desnível do tabuleiro 30cm	Descrição: Ponte do Sinimbu 08/02/2024 desnível do tabuleiro aproximadamente 1metro

46



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Estudo hidrológico, batimetria e levantamento topográfico

LOCAL: Distrito de Sinimbu, Cataguases-MG

FOTO 03



Descrição: Ponte do Sinimbu estrutura comprometida.

FOTO 04



Descrição: Ponte do Sinimbu aumento do desnível do tabuleiro significativo.

[Handwritten signature]



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Estudo hidrológico, batimetria e levantamento topográfico

LOCAL: Distrito de Sinimbu, Cataguases-MG

FOTO 05



FOTO 06



Descrição: Ponte do Sinimbu pilares de apoios fragmentado com grande instabilidade estrutural.

Descrição: Ponte do Sinimbu com pilares de apoios fortemente comprometido com consideravel ruptura e inclinação do tabuleiro

[Handwritten signature]



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Estudo hidrológico, batimetria e levantamento topográfico

LOCAL: Distrito de Sinimbu, Cataguases-MG

FOTO 07



Descrição: Ponte do Sinimbu tabuleiro danificado com ferragens expostas e vigas com grandes fendas.

FOTO 08



Descrição: Ponte do Sinimbu situação de iminente colapso estrutural




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO

OBJETO: Estudo hidrológico, batimetria e levantamento topográfico


LOCAL: Distrito de Sinimbu, Cataguases-MG

FOTO 09



Descrição: Ponte do Sinimbu Localização.

FOTO 10



Descrição: Ponte do Sinimbu Localização

[Handwritten signature]