



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Interessado: Prefeitura Municipal de Cataguases

Assunto: Decretação e Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública

Referência: Decreto de Estado de Calamidade Pública Nº 5.531/2022

Desastre: Tempestade Local / Convectiva / Chuvas Intensas - Nº 1.3.2.1.4 COBRADE (Conforme IN/MDR nº36/2020)

Situação 01: Danificação em Ponte localizada na estrada do IDAIC



Descrição do Situação: Danificação em Ponte localizada na estrada do IDAIC

Coordenadas geográficas : -21.35959 -42.65755

Foto tirada 17/02/2022 às 14:50 h

Foto tirada 17/02/2022 às 14:50 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



Situação 2: Destruição (Cabeceira e Tabuleiro) Ponte IDAIC - liga a Rodovia Valdir Freitas ao Bairro São Diniz



Descrição do Situação: Destruição total de uma cabeceira e parcial do tabuleiro

Coordenadas geográficas: -21.35959 -42.65755

Foto tirada 23/05/2022 às 14:20 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 3: Destruição Parcial (Cabeceira e Tabuleiro) Ponte IDAIC - liga a Rodovia Valdir Freitas ao
Bairro São Diniz**



Descrição do Situação: Destruição total de uma cabeceira e parcial do tabuleiro

Coordenadas geográficas : -21.35959 -42.65755

Foto tirada 23/05/2022 às 14:20 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 4: Destruição Parcial (Cabeceira e Tabuleiro) Ponte IDAIC - liga a Rodovia Valdir Freitas ao
Bairro São Diniz**



Descrição do Situação: Destruição total de uma cabeceira e parcial do tabuleiro

Coordenadas geográficas: -21.35959 -42.65755

Foto tirada 23/05/2022 às 14:20 h



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 5: Destruição Parcial (Cabeceira e Tabuleiro) Ponte IDAIC - liga a Rodovia Valdir Freitas ao
Bairro São Diniz**



Descrição do Situação: Destruição total de uma cabeceira e parcial do tabuleiro

Coordenadas geográficas : -21.35959 -42.65755

Foto tirada 23/05/2022 às 14:20 h

Cataguases - MG, 23 de maio de 2022.

Carlos Alexandre Rodrigues Faria
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil