



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Interessado:** Prefeitura Municipal de Cataguases

**Assunto:** Decretação e Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública

**Referência:** Decreto de Estado de Calamidade Pública Nº 5.531/2022

**Desastre:** Tempestade Local / Convectiva / Chuvas Intensas - Nº 1.3.2.1.4 COBRADE (Conforme IN/MDR nº36/2020)

**Situação 01: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 15/02/2022 às 18:40 h

Foto tirada 15/02/2022 às 18:40 h



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 02: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga ao cemitério ao centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supraestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:34 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:38 h

**Situação 03: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e superestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 04: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supraestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:46 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000

(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 05: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supracestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 06: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supracestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:37 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:39 h





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000

(32) 3429-2590 e e-mail: [defesacivil@cataguases.mg.gov.br](mailto:defesacivil@cataguases.mg.gov.br)



**Situação 07: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supraestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:42 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:41 h

Cataguases - MG, 24 de maio de 2022.

Carlos Alexandre Rodrigues Faria  
**Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

**Interessado:** Prefeitura Municipal de Cataguases

**Assunto:** Decretação e Reconhecimento de Estado de Calamidade Pública

**Referência:** Decreto de Estado de Calamidade Pública Nº 5.531/2022

**Desastre:** Tempestade Local / Convectiva / Chuvas Intensas - Nº 1.3.2.1.4 COBRADE (Conforme IN/MDR nº36/2020)

**Situação 01: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 15/02/2022 às 18:40 h

Foto tirada 15/02/2022 às 18:40 h





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 02: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga ao cemitério ao centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supraestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:34 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:38 h

**Situação 03: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e superestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 04: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supraestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:46 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 05: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supracestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:44 h





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 06: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supracestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:37 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:39 h



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**

Avenida Astolfo Dutra nº751, bairro: Centro,  
Cataguases – MG, Cep: 36.770-000  
(32) 3429-2590 e e-mail: defesacivil@cataguases.mg.gov.br



**Situação 07: Danificação em Ponte localizada no Distrito da Glória que liga o cemitério ao Centro**



**Descrição do Situação:** Ponte com danos nos apoios e supraestrutura com descolamento e deslocamento, provocando rachaduras, flechas excessivas e instabilidade.

Coordenadas geográficas: -21.264182 -42.680953

Foto tirada 24/05/2022 às 16:42 h

Foto tirada 24/05/2022 às 16:41 h

Cataguases - MG, 24 de maio de 2022.

Carlos Alexandre Rodrigues Faria  
**Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil**