



Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO**

**MUNICÍPIO:** Cataguases - MG

**OBJETO:** Reforma do imóvel onde estava funcionando a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Centro


**LOCAL:** Major Vieira, nº 205, Centro - Cataguases/MG

**FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA**

**FOTO 01**




**FOTO 02**




**Descrição:** Identificação da Fachada do imóvel.

**FOTO 03**



**FOTO 04**




**Descrição:** Porta de entrada principal do imóvel.



Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 05**



**Descrição:** Varanda de entrada principal do imóvel.

**FOTO 06**



**FOTO 07**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 08**




**FOTO 09**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 10**



**FOTO 11**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.


②



**FOTO 12**




**FOTO 13**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 14**




**FOTO 15**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



**FOTO 16**



**FOTO 17**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 18**




**FOTO 19**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



**FOTO 20**




**FOTO 21**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 22**




**FOTO 23**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



**FOTO 24**




**FOTO 25**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 26**



**FOTO 27**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 28**




**FOTO 29**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 30**



**FOTO 31**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.





Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 32**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 33**



**FOTO 34**



**Descrição:** Registros dos fundos do imóvel.

**ASSINATURAS**

*Flávia Teixeira Oliveira*  
Flávia Teixeira Oliveira  
Engenheira Civil  
Engenheira de Segurança do Trabalho  
CREA-MG 189305/D

03/09/24  
Data

*Flávia Teixeira Oliveira*  
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA  
DO TRABALHO  
CREA-MG 189305/D



Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO**


**MUNICÍPIO:** Cataguases - MG

**OBJETO:** Reforma do imóvel onde estava funcionando o Recursos Humanos

**LOCAL:** Avenida Astolfo Dutra, nº 334, Centro - Cataguases/MG

**FOTOGRAFIAS COLORIDAS IDENTIFICANDO CLARAMENTE O LOCAL DA OBRA**

**FOTO 01**



**FOTO 02**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 03**



**FOTO 04**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 05**




**FOTO 06**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 07**



**FOTO 08**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



Prefeitura de  
**Cataguases**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 09**




**FOTO 10**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 11**



**FOTO 12**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 13**




**FOTO 14**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 15**



**FOTO 16**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 17**



**FOTO 18**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 19**



**FOTO 20**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 21**




**FOTO 22**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 23**




**FOTO 24**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



**FOTO 25**




**FOTO 26**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 27**



**FOTO 28**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.







Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 29**




**FOTO 30**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 31**



**FOTO 32**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



Prefeitura de  
**Cataguases**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 33**



**FOTO 34**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 35**



**FOTO 36**




**Descrição:** Registros dos fundos do imóvel.


2



**FOTO 37**




**FOTO 38**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 39**



**FOTO 40**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 41**




**FOTO 42**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 43**



**FOTO 44**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 45**




**FOTO 46**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 47**



**FOTO 48**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 49**




**FOTO 50**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 51**




**FOTO 52**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



**FOTO 53**




**FOTO 54**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 55**




**FOTO 56**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.



**FOTO 57**




**FOTO 58**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 60**



**FOTO 61**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.






Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 62**




**FOTO 63**




**Descrição:** Registros do interior do imóvel.

**FOTO 64**



**FOTO 65**



**Descrição:** Registros do interior do imóvel.




Prefeitura de  
Cataguases

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES**  
**SECRETARIA DE OBRAS**

**FOTO 66**



**FOTO 67**




**Descrição:** Registros da parte externa do imóvel.

**FOTO 68**



**FOTO 69**



**Descrição:** Registros da parte externa do imóvel.

**ASSINATURAS**

*Flávia Teixeira Oliveira*

Flávia Teixeira Oliveira  
Engenheira Civil  
Engenheira de Segurança do Trabalho  
CREA-MG 189305/D

*03/09/24*

Data

Flávia Teixeira Oliveira  
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA  
DO TRABALHO  
CREA-MG 189305/D

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PSF CENTRO























## RELATÓRIO RH

